

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností univerzálního zkušebního kabelu, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Tento univerzální zkušební kabel slouží k nastavení, naprogramování a zkoušení všech 230V SOMFY pohonů.

obj. č.	9013142
vstup	230 V AC 50 Hz
výstup	230 V AC max 4A
třída ochrany	II
stupeň krytí	IP 40
provozní teplota	-10° až +50°C
okolní podmínky	suché obytné místnosti
norma	IEC 60439-1



při nastavování postupujte podle návodu k příslušnému typu pohonu


před odpojením a připojením pohonu na zkušební kabel musí být kabel odpojen od sítě




po ukončení nastavení pohonu, musí být zkušební kabel odpojen

před každým použitím zkušebního kabelu zkontrolujte, zda není kabel mechanicky poškozen. Poškozený kabel NESMÍ být používán!!!

Připojení / nastavení pohonů LS, LT, LT PA, Orienta



Připojení / nastavení pohonů WT (Oximo WT, Orea WT)



Připojení / nastavení RTS pohonů (s integrovaným přijímačem)

